

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 8  
с углубленным изучением отдельных предметов»  
(МАОУ «Средняя школа № 8»)**

ул. Янтарная, д. 11, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, (Тюменской области),  
628481, факс (34667) 27403, тел. 27113, 27403, ОКПО 55443055, ОГРН 1028601442000, ИНН/КПП8608040643/860801001 р/с  
40701810100003000007 РКЦ Сургут, г. Сургут

«30» июля 2018 г. № 414

Заместителю начальника ОНДиПР  
(по г. Когалыму) УНДиПР  
Главного управления МЧС России по  
ХМАО-Югре Пискорскому А.Н.

На основании Предписания № 6/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара» от 29.03.2018 г. ОНДиПР (по г. Когалыму) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, в соответствии с ФЗ РФ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Содержание «Средняя общеобразовательная школа № 8», по адресу: ул. Янтарная д. 11.</b>				
1.	Проёмы в противопожарных преградах, отделяющие помещения «Пищеблок», «Библиотека» и кабинет № 38 «Технология» от образовательной части здания, не заполнены противопожарными элементами 2-го типа.	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.1, ч.3, ч. 8, ч.13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4. 13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	01.08.2018	
<b>Содержание пожарной техники.</b>				
2.	В местах поворота эвакуационных путей, отсутствуют соответствующие эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.08.2018	

	направление движения.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4 СП 3. 13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»		
3.	В помещении «Спортивный зал», звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Измерение уровня звука проводилось на расстоянии 1,5 метра от уровня пола.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3. 13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	01.08.2018	
4.	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации, с автономными источниками питания, находятся в нерабочем (аварийном) состоянии.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	

Директор МАОУ «Средняя школа № 8»



Е.В. Александрова